

## ruční měřicí přístroje - příslušenství



ST-R1

ST-R2

## Ochranná pouzdra:

**ST-R1**

ochranné pouzdro z umělé kůže s 1 kruhovým otvorem pro připojení snímače  
určeno pro: GMH 3111, GMH 3151, GMH 3161-12, GMH 3181-12, GMH 3431, GMH 3451, GMH 3611, GMH 3651, GMH 3692, GMH 3710, GMH 3750, GMH 175

**ST-R1-US**

shodné s ST-R1, ale navíc doplněno řemínkem na ruku

**ST-R2**

ochranné pouzdro z umělé kůže s 2 kruhovými otvory pro připojení snímačů  
určeno pro: GMH 3156, GMH 3161-002, GMH 3161-01, GMH 3161-07, GMH 3161-13, GMH 3181-002, GMH 3181-01, GMH 3181-07, GMH 3181-13

**ST-R3**

ochranné pouzdro z umělé kůže s 3 kruhovými otvory pro připojení snímačů  
určeno pro: GMH 3511/31/51

**ST-N1**

ochranné pouzdro z umělé kůže s 1 obdélníkovým otvorem pro připojení snímače  
určeno pro: GMH 3210, GMH 1150, GMH 1170

**ST-N2**

ochranné pouzdro z umělé kůže s 2 obdélníkovými otvory pro připojení snímačů  
určeno pro: GMH 3230, GMH 3251

**ST-RN**

ochranné pouzdro z umělé kůže s 2 otvory (1 x kruhový a 1 x obdélníkový) pro připojení snímačů  
určeno pro: GMH 3330, GMH 3350, GMH 3830, GMH 3850



ST-KO

ST-KF

## Ochranná pouzdra:

**ST-KO**

ochranné pouzdro, určeno pro: GTD 1100, GPB 3300

**ST-KN**

ochranné pouzdro s obdélníkovým otvorem pro připojení snímače  
určeno pro: GTH 1150, GTH 1170

**ST-KR**

ochranné pouzdro s kruhovým středovým otvorem pro snímač  
určeno pro: GTH 175, GOX 20, GOX 100, GLF 100, GLF 100 RW

**ST-KF**

ochranné pouzdro s kruhovým otvorem pro senzorovou jímku  
určeno pro: GFTH 95, GFTH 200, GFTB 200, GTH 200 air

**ST-KD**

ochranné pouzdro s 2 kruhovými otvory  
určeno pro: GDH 200 - 07, GDH 200 - 13, GDH 200 - 14, GMR 110



K 50 BL

K 50 RE

## Silikonová ochranná pouzdra:

**K 50 BL**

silikonové ochranné pouzdro modré  
určeno pro: GMH 5xxx, GMH 2710

**K 50 RE**

silikonové ochranné pouzdro červené  
určeno pro: GMH 5xxx, GMH 2710