

ruční měřicí přístroje - příslušenství

ochranná pouzdra



ST-R1



ST-R2



ST-KO



ST-KF

ST-R1

obj. č. 601066

ochranné pouzdro z umělé kůže s 1 kruhovým otvorem pro připojení snímače
určeno pro:

GMH 3111, GMH 3151, GMH 3161-12, GMH 3181-12, GMH 3431, GMH 3451, GMH 3611, GMH 3651, GMH 3692, GMH 3710, GMH 3750, GMH 175

ST-R1-US

obj. č. 605929

ochranné pouzdro z umělé kůže s 1 kruhovým otvorem pro připojení snímače s řemínkem na ruku

ST-R2

obj. č. 601068

ochranné pouzdro z umělé kůže s 2 kruhovými otvory pro připojení snímačů
určeno pro:

GMH 3156, GMH 3161-002, GMH 3161-01, GMH 3161-07, GMH 3161-13, GMH 3181-002, GMH 3181-01, GMH 3181-07, GMH 3181-13

ST-R3

obj. č. 605931

ochranné pouzdro z umělé kůže s 3 kruhovými otvory pro připojení snímačů
určeno pro:

GMH 3511/31/51

ST-N1

obj. č. 601070

ochranné pouzdro z umělé kůže s 1 obdélníkovým otvorem pro připojení snímače
určeno pro:

GMH 3210, GMH 1150, GMH 1170

ST-N2

obj. č. 601072

ochranné pouzdro z umělé kůže s 2 obdélníkovými otvory pro připojení snímačů
určeno pro:

GMH 3230, GMH 3250

ST-RN

obj. č. 601074

ochranné pouzdro z umělé kůže s 2 otvory (1 x kruhový a 1 x obdélníkový) pro připojení snímačů,
určeno pro:

GMH 3330, GMH 3350, GMH 3831, GMH 3851

ST-KO

obj. č. 601078

ochranné pouzdro bez otvorů
určeno pro:

GTD 1100, GPB 3300

ST-KN

obj. č. 601080

ochranné pouzdro s obdélníkovým otvorem pro připojení snímače
určeno pro:

GTH 1150, GTH 1170

ST-KR

obj. č. 601082

ochranné pouzdro s kruhovým středovým otvorem pro snímač
určeno pro:

GTH 175, GOX 20, GOX 100, GLF 100, GLF 100 RW

ST-KF

obj. č. 601084

ochranné pouzdro s kruhovým otvorem pro senzorovou jímku
určeno pro:

GFTH 95, GFTH 200, GFTB 200, GTH 200 air

ST-KD

obj. č. 601086

ochranné pouzdro s 2 kruhovými otvory
určeno pro:

GDH 200-07, GDH 200-13, GDH 200-14, GMR 110

dálková obsluha



WLAN 3100

LAN 3200

obj. č. 609253

gigabitový ethernetový adaptér USB



LAN 3200

Všeobecně:

pro dálkovou komunikaci s moduly EASYBus, ručními přístroji řady GMH s rozhraním nebo GDUSB 1000 pomocí počítačové sítě, 2 USB porty pro přímé připojení konvertorů EBW 3, USB 3100N nebo GDUSB 1000 (až do 15 při použití USB Hub), připojení EBW 1, EBW 64 nebo EBW 250 pomocí USB adaptéru

Rozsah dodávky: LAN 3200, zdroj, USB adaptér, návod, CD s ovladači

WLAN 3100

obj. č. 606061

WiFi nebo gigabitový ethernetový adaptér USB

Všeobecně:

pro dálkovou komunikaci s moduly EASYBus, ručními přístroji řady GMH s rozhraním nebo GDUSB 1000 pomocí počítačové sítě nebo WiFi, 2 USB porty pro přímé připojení konvertorů EBW 3, USB 3100N nebo GDUSB 1000 (až do 15 při použití USB Hub), připojení EBW 1, EBW 64 nebo EBW 250 pomocí USB adaptéru.

Rozsah dodávky: WLAN 3100, zdroj, USB adaptér, návod, CD s ovladači

přenosná termotiskárna



Delta OHM



NEW!

HD-40-1

obj. č. 700056

lehká, kompaktní a přenosná termotiskárna se sériovým připojením RS232 na vstup PC nebo měřicího přístroje DeltaOhm

Technické údaje:

Tisková metoda:	termotisk
Rozlišení:	203 DPI (8 dot/mm)
Rychlost tisku:	až 90 mm/s (závislá na kapacitě baterie a okolních podmínkách)
Rozměry:	53 x 165 x 105 mm (v x š x h)
Materiál:	ABS
Rozsah dodávky:	tiskárna, akumulátory NiMH 4x 1,2 V, zdroj SWD-10, návod k obsluze, 5 rolí termopapíru

Příslušenství:
HD-2110-CSNM

připojovací kabel, 8-pólový Mini-DIN konektor na 9-pólovou Sub-D zásuvku pro RS232C, pro připojení tiskárny k přístroji s připojením Mini-DIN (řady (HD21xx.1 a HD21xx.2, HD34xx.2, HD98569 atd.)

HD-2110-RS

9-pólová Sub-D zásuvka pro M12, pro připojení tiskárny k přístroji s připojením M12

SWD-10

síťový zdroj, 100 ... 240 V AC / 12 V DC / 1 A

BAT-40-1

náhradní bateriový pack pro tiskárnu HD-40-1 s integrovaným teplotním senzorem

RCT

sada obsahuje 4 x termopapír v rolích šířky 57 mm o průměru 32 mm