

Příslušenství

- 1** **GMK 38**
měřicí kabel
(BNC na 2 x banánek)
~ 90cm dlouhý
- 2** **GHE 91**
elektroda se zárazecím
kladivem
- 3** **GSE 91**
zárazecí elektroda pro měřicí
hroty
- 4** **GEG 91**
rukojeť pro přestavbu zárazecí
elektrody GSE 91
- 5** **GSG 91**
zapichovací elektroda pro
měřicí hroty a měřicí jehly
- 6** **GST 91**
9 ocelových hřebů (po 3 kusech
v délkách 12, 16 a 23 mm, v
plastové dóze, Ø 2,5mm)
GST 91/40
10 ocelových hřebů, 40 mm dlou-
hých, Ø 2,5mm, v plastové dóze
- 7** **GST 45i**
2 ks teflonem izolovaných ocel.
hřebů, 45mm dlouhých, Ø 2,5mm
GST 60i
2 ks teflonem izolovaných ocel.
hřebů, 60mm dlouhých, Ø 2,5mm
- 8** **GOK 91**
čepičky pro měření z plochy
(pár)
(pro montáž na GSG91 nebo GSE91)
- 9** **GMS 300/91**
zapichovací jehly 300 mm (pár)
pro hobliny, dřev. vlnu, papír,
lepenku, písek atd.
(pro montáž na GSG91 nebo
GSE91)
- 10** **GST 15B**
2 ks ocelových hřebů s otvo-
rem, 15mm dlouhé, Ø 3,8mm
(pro přímé připojení měř. kabelu GMK 38)
GST 25B
dtto, Ø 3,8x25mm
GST 40B
dtto, Ø 3,8x40mm
- 11** **GBSK 91**
kartáčové sondy krátké (pár),
pro hloubku do ~ 100 mm
(pro přímé připojení měř.
kabelu GMK 38)
- 12** **GBSL 91**
kartáčové sondy dlouhé (pár),
pro hloubku do ~ 300 mm
(pro přímé připojení měř.
kabelu GMK 38)
- 13** **GEF 38**
ploché elektrody (pro potěry s již
položenou krytinou, papír, atd.)
(pro přímé připojení měř.
kabelu GMK 38)

- 14** **GLP 91**
vodivá pasta 100ml, pro
povrchové měření s GOK91 a
s GBSL(K)91 pro hloubková
měření (zdi, podlahy) atd.
- 15** **GSP 91**
senzor pro povrchové měření
papíru, textilií, atd.
- 16** **GSP 91 ES**
náhradní snímáči plocha
pro GSP 91
- 17** **GSF 50 (110 cm)**
GSF 50K (43 cm)
zapichovací snímač (bez tep-
lotního senzoru) pro měření do
hloubky 40 cm popř. 107 cm,
včetně 1 m připojovacího kabelu
určen pro:
• štěpku
• dřevitou vlnu a třísky
• seno, slámu, obilí
• piliny, atd.
- 18** **GSF 50TF (110 cm)**
GSF 50TFK (43 cm)
zapichovací snímač s teplotním
senzorem pro měření do hloub-
ky 40 cm popř. 107 cm, včetně
1 m připojovacího kabelu
určen pro:
• štěpku
• dřevitou vlnu a třísky
• seno, slámu, obilí
• piliny, atd.
- 19** **GSF 40 (67 cm)**
zapichovací snímač (bez teplotní-
ho senzoru) pro měření v lisova-
ných balících do hloubky 60 cm,
včetně 1 m připojovacího kabelu
určen pro:
• lisované balíky
• seno a slámu
• obilí
- 20** **GSF 40TF (67 cm)**
zapichovací snímač s teplotním
senzorem pro měření v lisova-
ných balících do hloubky 60 cm,
včetně 1 m připojovacího kabelu
určen pro:
• lisované balíky
• seno a slámu
• obilí
- 21** **GTF 38**
izolovaný snímač teploty NiCr-Ni
Ø2.2x25mm (použití při odlišných
teplotách dřeva a měřicího přístroje)
- 22** **GES 38**
izolovaný zapichovací snímač
teploty NiCr-Ni, Ø 4 x 150mm,
kabel 1 m (použití při odlišných teplo-
tách dřeva a měřicího přístroje)
- 23** **GPAD 38**
zkušební adaptér (2 zkušební
body) pro kontrolu přesnosti
měření přístrojů GMH 38XX a
GMR 110
- 24** **GKK 3500**
transportní kufr (394 x 294 x
106 mm) s vylisovanou vlož-
kou pro přístroj a příslušenství
- 25** **ST-RN**
ochranné pouzdro pro přístroj
s výřezem pro připojení snímače
(určeno pro GMH 3830, GMH3850)

Příslušenství - sety



SET 38 HF (set pro měření vlhkosti dřeva)

Obsah:

GKK 3500 (kufr), GMK 38 (měř. kabel), GSE 91 (zárazecí elektroda), GST 91 (měř. hřeby), GTF 38 (teplotní snímač)
Použití: dřevo



SET 38 BF (set pro měření dřeva a stavebních materiálů)

Obsah:

GKK 3500 (kufr), GMK 38 (měř. kabel), GSE 91 (zárazecí elektroda), GST 91 (měř. hřeby), GTF 38 (teplotní snímač), GMS 300/91 (měř. jehly), GBSK 91 (kartáčové elektrody), GLP 91 (vodivá pasta)
Použití: dřevo, beton, potěr, omítka



SET 38 MPA (MPA - set pro měření vlhkosti dřeva)

Obsah:

jako SET38HF, ale místo GSE 91 s elektrodou GHE 91
Použití: dřevo, lepené konstrukce

