

přesný rychlý teploměr pro termočlánky typ K



FUNKCE:



GTH 1170

přesný rychlý teploměr, bez příslušenství, pro výměnné snímače

GMH 1170

přesný rychlý teploměr, bez příslušenství, pro výměnné snímače

Použití:

Velice rychlé a přesné měření teploty povrchů, kapalin, měkkých plastických médií, vzduchu, plynů atd.

Technické údaje:

Měřicí rozsahy:	-65,0 ... +199,9 °C popř. -65 ... +1150 °C (-85,0 ... +199,9 °F popř. -85 ... +1999 °F)
Rozlišení:	0,1 °C popř. 1 °C (0,1 °F popř. 1 °F)
Přesnost: ± 1 číslice (při jmenovité teplotě)	-65,0 ... 199,9 °C: ±0,05 % z MH ±0,2 % FS -65 ... 1150 °C: ±0,1 % z MH ±0,2 % FS
Vliv teploty:	0,01 %/K
Referenční bod:	±0,3 °C
Připojení snímače:	2-pólový normalizovaný plochý konektor (beztermonapětový) vhodný pro všechny snímače teploty NiCr-Ni (typ K)
Displej:	3½-místný, 13 mm vysoký LCD
Provozní teplota:	-25 ... +50 °C
Skladovací teplota:	-25 ... +70 °C
Napájení:	baterie 9V
Měřicí interval:	~ 3 měření za sekundu
Odběr proudu:	~ 0,15 mA
Životnost baterie:	~ 2000 provozních hodin
Rozměry:	GTH 1170: ~ 106 x 67 x 30 mm (v x š x h). pouzdro z nárazuvzdorného ABS GMH 1170: ~ 142 x 71 x 26 mm (v x š x h). pouzdro z nárazuvzdorného ABS, čelní krytí IP65, integrováná opěrka / závěs
Hmotnost:	~ 135 g (GTH 1170), ~ 150 g (GMH 1170)
Rozsah dodávky:	přístroj, návod k obsluze, baterie

Příslušenství / náhradní díly:

další snímače teploty NiCr-Ni (typ K) viz strana 20 - 22

ST-KN

ochranné pouzdro, určené pro GTH 1170

ST-N1

ochranné pouzdro, určené pro GMH 1170

GKK 252

transportní kufr (235 x 185 x 48 mm) s univerzální vložkou

GKK 3000

transportní kufr (275 x 229 x 83 mm) s vyliisovanou vložkou určen pro přístroje série GMH3xxx, GMH 1150

souprava pro měření teploty



GMH 1170-Basic-SET

souprava pro měření teploty

Použití:

Univerzální souprava pro měření teploty včetně zapichovacího a drátového snímače a transportního kufru.

Technické údaje:

GMH 1170:	viz strana 19
GTF 300:	viz strana 22
GES 900:	viz strana 21
Rozsah dodávky:	GMH 1170, GTF 300, GES 900, GKK 1105

Příslušenství / náhradní díly:

GMH 1170

přesný rychlý teploměr

GTF 300

drátový snímač

GES 900

zapichovací snímač

GKK 1105

transportní kufr s vyliisovanou vložkou pro 1 přístroj řady GMH 3xxx



GTH 1150-Gourmet-SET

souprava pro měření teploty

Použití:

Tato kombinace je velice často používána a velice oblíbená u šéfkuchařů pro měření teploty jádra masa (převážně steaků).

Technické údaje:

GTH 1150:	viz strana 18
GTE 130 OK:	viz strana 22
Rozsah dodávky:	GTH 1150, GTF 300, GTE 130-OK

Příslušenství / náhradní díly:

GTH 1150

rychlý teploměr

GTF 300

drátový snímač

GTE 130 OK

zapichovací snímač

ST-KN

ochranné pouzdro s obdélníkovým otvorem pro připojení snímače

GKK 252

transportní kufr (235 x 185 x 48 mm) s univerzální vložkou